



ИНСТРУКЦИЯ
*по охране труда учащихся при работе
на универсальной швейной машине*

1. Общие требования охраны труда

1.1. Инструкция составлена на основе Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, учебной рабочей программы предмет "Швейное дело" и действующего учебника "швейное дело" для 7 класса специальных (коррекционных) ОУ VIII вида.

1.2. К выполнению практических работ допускаются учащиеся, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Перед допуском к самостоятельным работам с учащимися учитель проводит первичный инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией с последующим опросом и регистрацией в специальном журнале.

2. Перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или закрепить заколками.

2.2. Стул установить против игловодителя машины.

2.3. Убрать со стола предметы, не требующиеся при выполнении задания.

2.4. Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая.

2.5. Ноги на педаль поставить так, чтобы носок правой ноги был выдвинут немного вперед. Левую ногу расположить ближе к переднему краю педали.

2.6. Расстояние от глаз до изделия 30 – 40 см.

2.7. Кисти рук располагают на платформе, перед лапкой машины. Локти – на одном уровне со столом.

3. Во время работы

3.1. Включить машину с помощью кнопки "пуск".

3.2. Работать обеими руками. Направлять детали изделия, скользя руками по поверхности стола.

3.3. В начале работы на универсальной швейной машине следует повернуть маховое колесо от себя.

3.4. При соединении двух деталей без намётывания не допустить посадки нижней детали, для этого во время стачивания её нужно слегка натягивать.

3.5. Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руки к игле.

4. В аварийной ситуации

4.1. В случае неисправности кнопки "пуск", поломки иглы, искрени, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, появлении запаха горелой резины – прекратить работу и сообщить учителю.

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить швейную машину от электросети и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения;

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать "скорую помощь", исходя из ситуации.

5. По окончании работы

5.1. Выключить машину с помощью кнопки "стоп".

5.2. Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места.

5.3. При необходимости произвести чистку и смазку.

5.4. Подложить ткань под лапку машины, опустить лапку.



Утверждено
Директор ГКОУ КК
А.В. Горлина А.В. Горлина

ИНСТРУКЦИЯ
*по охране труда учащихся при работе
на швейной машине краеобметочной (оверлок)*

1. Общие требования охраны труда

1.1. Инструкция составлена на основе Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, учебной рабочей программы предмет "Швейное дело" и действующего учебника "швейное дело" для 8 класса специальных (коррекционных) ОУ, VIII вида, руководство по эксплуатации краеобметочной машины RXM-3D, GN-1.

1.2. К выполнению практических работ допускаются учащиеся, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Перед допуском к самостоятельным работам с учащимися учитель проводит первичный инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией с последующим опросом и регистрацией в специальном журнале.

2. Перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или закрепить заколками.

2.2. Стул установить против игловодителя машины.

2.3. Проверить наличие диэлектрического коврика под педалью машины.

2.4. Перед включением убедитесь в отсутствии нарушения изоляции в присоединительных проводах и в исправности электроаппаратуры.

2.5. Убрать со стола предметы, не требующиеся при выполнении задания.

2.6. Удалить булавки из изделия.

2.7. Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая.

3. Во время работы

- 3.1. Включить машину с помощью кнопки "пуск".
- 3.2. Запрещается пускать машину с поднятой лапкой.
- 3.3. Маховое колесо вращать только по часовой стрелке от себя.
- 3.4. Работать обеими руками. Направлять детали изделия, придерживая руками.
- 3.5. Соблюдать осторожность при перемещении иглы и ножей вверх и вниз и постоянно следить за положением ткани и рук при шитье.
- 3.6. Нельзя тянуть и подталкивать ткань во время работы на машине, чтобы не поломать иглу.
- 3.7. На переходных швах скорость обработки должны быть снижена.
- 3.8. Во избежание перегрева электропривода необходимо через 30 минут работы делать перерыв не менее 10 минут.
- 3.9. Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руки к игле и ножам.

4. В аварийной ситуации

- 4.1. В случае неисправности кнопки "пуск", поломки иглы, искрени, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, сильном нагреве педали – прекратить работу и сообщить учителю.
- 4.2. При возникновении пожара немедленно отключить швейную машину от электросети и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать "скорую помощь", исходя из ситуации.

5. По окончании работы

- 5.1. Выключить машину с помощью кнопки "стоп".

5.2. Следует отсоединить машину от сети после окончания работы, при проведении профилактики машины, при замене механических деталей или принадлежностей.

5.3. Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места.

5.4. После окончания работы удалить очёсы и другие загрязнения из зоны иглы, двигателя ткани и петлителей.

5.5. Частота смазки зависит от степени использования машины.