



## **ИНСТРУКЦИЯ**

### ***по охране труда при долблении***

Техника безопасности при долблении долотом и резании стамесками

1. Пользоваться следует острыми, хорошо заточенными долотами и стамесками; ручки на них должны быть прямо и плотно насажены, на ручках долот должны быть надеты стальные кольца.
2. Не класть долота и стамески на верстаки лезвиями к себе; режущий инструмент, подготовленный для работы, следует укладывать в специальном лотке, фасками вниз.
3. Не укладывать на верстаке режущий инструмент близко к краю верстака или так, чтобы он свешивался за край крышки верстака.
4. Запрещается резание стамесками в направлении поддерживающей руки и на весу.
5. Запрещается резание стамесками с упором детали в грудь или при расположении детали на коленях.

### *Характер практических заданий для учащихся*

1. Ознакомиться с операциями долбления древесины и резания стамесками.
2. Ознакомиться с долотом и стамеской и их применением.
3. Разобрать приемы долбления гнезд и проушин, приемы резания стамеской.
4. Изучить правила техники безопасности при работе долотом и стамеской.